



Tillsynsplan LSO och LBE

Räddningstjänsten

Innehållsförteckning

Allmänt.....	2
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)	2
Handlingsprogram	2
Föreskrift om tillsyn MSBFS 2021:8.....	2
Lag (2010:1010) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).....	2
Syfte.....	3
Mål.....	3
Resurser, kompetens och delegering	4
Resurser.....	4
Kompetens.....	4
Delegation.....	4
Tillsynsverksamheten	6
Regelbunden tillsyn, MSBFS 2021:8, 3-4 §§, samt LBE 21 §.....	6
Byggnader och anläggningar som återfinns i bilaga till MSBFS 2021:8.....	7
Byggnader och anläggningar som kommunen själv har identifierat.....	7
Flerbostadshus.....	8
Tillsynsintervall LSO	8
Tillsynsintervall farlig verksamhet	9
Enskild bedömning	9
Tillsynsintervall LBE	10
Tillsyn i enskilda fall, MSBFS 2021:8, 6§.....	10
Evenemang och festivaler	10
Kvällstillsyn	10
Annan tillsyn	11
Bedömt behov av tillsyn efter räddningsinsats, MSBFS 2021:8, 7 §	11
Uppföljning av tillsynsverksamheten.....	11
Genomföra och följa upp tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt LSO och LBE	11
Bilaga A - Grundfrister.....	12

Diarienummer: RTJ 2023/11
Fastställt den: 2023-12-13
Fastställt av: Kommunstyrelsen
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Räddningstjänsten
Dokumentet gäller för: Räddningstjänsten
Giltighetsperiod: 2024-01-01 tills vidare
Kommunal författningssamling: Program och handlingsplaner

Allmänt

Räddningstjänsten Hässleholms kommun har fått i uppdrag av Hässleholms kommuns kommunstyrelse att samordna och hantera åtgärder enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt Lag (2010:1010) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

I LSO anges (1 kap. 3a§) att förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

I LSO anges (3 kap. 3§ samt 3 kap. 8§) att en kommun ska ha av kommunfullmäktige antagna handlingsprogram för förebyggande åtgärder och för räddningstjänst.

Handlingsprogram

Hässleholms kommun antog 2021-12-15 handlingsprogram enligt LSO i kommunstyrelsen. Handlingsprogrammet bygger bland annat på en riskanalys av kommunens riskbild, där risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats enligt LSO har prioriterats.

I handlingsprogrammet beskrivs hur den förebyggande verksamheten, där tillsynsverksamheten ingår, är ordnad på ett övergripande plan. Då tillsynsverksamheten utgör en stor och viktig del i det förebyggande arbetet är det nödvändigt att beskriva hur tillsynsarbetet är ordnat på ett djupare plan. Detta i syfte att tillsynen, på ett effektivt sätt, ska bidra till att förebygga olyckor samt minska konsekvenserna av dem om de trots allt inträffar. Denna tillsynsplan beskriver i detalj hur tillsyn enligt LSO och LBE planeras och utgör ett styrdokument för räddningstjänsten.

Föreskrift om tillsyn MSBFS 2021:8

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) antog 2021 en föreskrift, MSBFS 2021:8, om hur kommunerna ska planera och genomföra tillsyn enligt LSO. I föreskriften står det angivet att kommunen ska planera för hur tillsyn ska genomföras, var och hur ofta tillsyn ska göras och hålla en förteckning över verksamheter och objekt som berörs av tillsyn. Tillsynsplanen, tillsammans med register i verksamhetssystemet Daedalos, är lokala styrande dokument för att uppfylla kraven på planering och förteckning över verksamheter. Föreskriften innehåller också krav om hur räddningstjänsten ska genomföra tillsynen.

Lag (2010:1010) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Enligt närliggande lagstiftning, Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 21 §, skall den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt lagstiftningen även inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och tillhörande föreskrifter. De verksamheter som hanterar sådana mängder brandfarlig eller explosiv vara, att de

når upp till tillståndsplikten enligt LBE, planeras för tillsyn enligt LBE. Om möjligt samordnas tillsynen och tillsyneplaneringen med tillsyn enligt LSO. Register finns på samma sätt i verksamhetssystemet Daedalos.

Syfte

Enligt LSO 5 kap. 1§ skall kommunen utöva tillsyn över efterlevnaden av LSO med tillhörande föreskrifter inom kommunens geografiska område. Enligt LBE ska den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt lagstiftningen också, inom sitt verksamhetsområde, utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och tillhörande föreskrifter.

Tillsynsplanens syftar till att visa hur kommunen uppfyller kraven avseende planering av tillsynsverksamheten enligt LSO, som anges i 3–8 §§ MSBFS 2021:8 samt hur tillsynsverksamheten är planerad enligt LBE.

Mål

Målet med denna tillsynsplan är att den ska utgöra ett styrdokument för räddningstjänstens planering av tillsynsverksamheten enligt LSO och LBE.

Andra förebyggande åtgärder som kommunen genomför i syfte att förebygga bränder och andra olyckor återges inte i denna tillsynsplan.

Resurser, kompetens och delegering

Räddningstjänsten Hässleholm, Osby och Perstorp har gemensamma tillsynsför rättare. Samtlig personal, som arbetar på förebyggandeavdelningen, är anställd i Hässleholms kommun (förutom en) men utför förebyggande arbetsuppgifter i samtliga tre kommuner.

Resurser

Resurser för tillsynsupdraget är enligt följande:

Chef förebyggande avdelning: Del av tjänst (utför begränsat antal egna tillsynsärenden årligen). Ansvarar för planering och uppföljning.

Brandingenjörer: Delar av tre tjänster (ca 0,75 heltidstjänst)

Brandinspektörer med utbildning tillsyn B: Delar av två tjänster (ca 0,25 heltidstjänster)

Övrig personal med utbildning tillsyn A: Delar av fyra tjänster (genomför ca 40 tillsyner tillsammans årligen)

Kompetens

Den som är utsedd att genomföra tillsyn enligt LSO och LBE skall ha erforderlig utbildning och kunskap.

Typ av tillsynsobjekt	Erforderlig utbildning
Enklare tillsyn enligt LSO (exempelvis förskolor, mindre skolor, mindre publika verksamheter)	Brandingenjör, handläggare med lägst MSB:s utbildning "Tillsyn A"
Medelsvår tillsyn enligt LSO (exempelvis skolor, mindre LSS-boenden, större publika verksamheter)	Brandingenjör, handläggare med lägst MSB:s utbildning "Tillsyn A"
Kvalificerad tillsyn enligt LSO (exempelvis äldreboenden, större LSS-boende, större skolor)	Brandingenjör, erfaren tillsynsför rättare med lägst MSB:s utbildning "Tillsyn B"
Enklare tillsyn enligt LBE (exempelvis gasol i restauranger, mindre hantering i butiker)	Brandingenjör, erfaren tillsynsför rättare med lägst MSB:s utbildning "Tillsyn A"
Kvalificerad tillsyn enligt LBE (exempelvis bensinstationer, hantering av brandfarlig vara, mindre cisterner för brandfarlig vara)	Brandingenjör, erfaren tillsynsför rättare med lägst MSB:s utbildning "Tillsyn B"
Tillsyn av komplexa objekt och särskilt samhällsviktiga verksamheter (2:4-anläggning, större hantering av LBE)	Brandingenjör

Delegation

Samtliga tillsynsför rättare har från räddningschefen vidaredelegation på att utföra tillsyner enligt LSO och LBE samt att utfärda föreläggande och förbud enligt LSO och LBE i samtliga tre kommuner. Vidaredelegering innebär att beslutanderätt som kommunstyrelsen

delegerat till förvaltningschefen kan överlämnas till annan anställd att fullgöra. Sådan vidaredelegering ska dokumenteras, varvid eventuella begränsningar i beslutanderätten antecknas. Beslut som fattas på grund av vidaredelegering skall anmälas till räddningschefen, som i sin tur skall anmäla besluten vidare till kommunstyrelsen.

Tillsynsverksamheten

Tillsynsverksamheten är en viktig del i arbetet med att stärka den enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av oönskade händelser samt ett effektivt verktyg för räddningstjänsten i arbetet med att förebygga olyckor i samhället. Tillsyn görs för att säkerställa att den enskilde följer lagen, men är även ett tillfälle för att ge råd och stöd till den enskilde.

Tillsyn enligt LSO sker enligt 5 kap. 1§ där det står att en kommun ska utöva tillsyn över efterlevnaden av de delar som faller under kommunens område. Tillsynen vänder sig till ägare och nyttjanderättshavare och syftar till att kontrollera om brandskyddet är skäligt i byggnaden eller anläggningen, men också till att ge råd och stöd till den enskilde för att stärka dennes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av en oönskad händelse. Tillsyn av farlig verksamhet syftar till att kontrollera om verksamheter, som är klassificerade som farlig verksamhet, har den beredskap som krävs för att komplettera kommunens beredskap för de olyckor som kan inträffa på den enskilda anläggningen samt om de vidtagna nödvändiga åtgärder för att hindra och begränsa allvarlig skada på liv, hälsa och miljö till följd av olycka på anläggningen.

Tillsyn enligt LBE sker enligt 21 § i samma lag. Enligt 6§ ska den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor vidta de åtgärder som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagen ställer också krav på kompetens, utredning av risker samt byggnadens eller anläggningens placering och utformning. Förutom lagen finns ett antal föreskrifter som behandlar brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsyn kontrollerar räddningstjänsten hur lagen och gällande föreskrifter uppfylls och ställer, i de fall det krävs, krav på åtgärder.

Regelbunden tillsyn, MSBFS 2021:8, 3–4 §§, samt LBE 21 §

För vissa verksamheter sker tillsyn löpande enligt förutbestämda frister. Detta gäller bland annat för verksamheter där det förekommer sovande personer eller där det finns personer som inte kan förväntas utrymma självständigt, men också för verksamheter med hög persontäthet och där personer inte förväntas ha god lokalkännedom eller där det serveras alkohol. Exempel på sådana verksamheter är hotell, sjukhus och nattklubbar.

Planering för regelbunden tillsyn, enligt 2 kap. 2 § LSO och 2 kap. 4 § LSO, sker enligt MSBFS 2021:8. Planeringen kring var tillsyn ska genomföras och hur ofta, görs med utgångspunkt i riskerna vid en brand eller annan olycka och med beaktande av om tillsyn är en effektiv förebyggande åtgärd. Kommunen ska prioritera att göra tillsyn där människor förväntas ha mindre god lokalkännedom samt där människor är inlåsta eller vistas i en byggnad eller anläggning av plikt.

Regelbunden tillsyn enligt LBE planeras och utförs på verksamheter som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara.

Verksamheter och objekt som omfattas av båda lagstiftningarna LSO och LBE ska planeras för samordnad tillsyn (tillsyn enligt båda lagstiftningarna) i så stor utsträckning som möjligt.

För anläggningar som är klassade enligt 2 kap 4 § LSO (farlig verksamhet) ska tillsyn samordnas med tillsyn enligt 2 kap 2 § LSO och med tillsyn LBE i den mån det är möjligt. En särskild plan ska tas fram för hur själva tillsynen ska gå till, där även övningar och orienteringar för räddningstjänstens personal ska ingå, vilket kan ses som en del i det övergripande tillsynsarbetet.

Planering av tillsynsverksamheten sker under oktober-december före verksamhetsåret.

Byggnader och anläggningar som återfinns i bilaga till MSBFS 2021:8

Byggnader och anläggningar som omfattas av regelbundet återkommande tillsyner och som anges i bilagan till föreskriften, är nämnda som A-anläggningar och finns i verksamhetssystemet Daedalos. A-anläggningarna är, till största del, identifierade utifrån externa register, till exempel omsorgsregistret avseende vårdanläggningar och skolregistret avseende skolor och förskolor, se *tabell A i Bilaga A*. Några A-anläggningar är identifierade utifrån räddningstjänstens gamla register, som omfattar alla objekt som tidigare skulle lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet, exempelvis större samlingslokaler samt hotell/pensionat. Varje år i oktober, innan nästa års tillsynsplan tas fram, sker en genomgång av de externa registerna så att förteckningen i Daedalos hålls uppdaterad.

Byggnader och anläggningar som kommunen själv har identifierat

De objekt som kommunen har identifierat efter lokala förhållanden är nämnda som B-anläggningar och finns också i förteckning i Daedalos. Identifiering av dessa objekt har gjorts genom att se över kommunens register över de objekt som tidigare lämnat in skriftlig redogörelse av brandskyddet. Kommunen har valt att klassificera en del av dessa som lokala tillsynsobjekt genom följande kriterier:

- Industrier med fler än 100 anställda och med hög brandbelastning i lokalerna eller tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara.
- Hotell, B&B, pensionat, vandrarhem med färre än fem rum eller nio bäddar (där tillsyn bedöms vara ett effektivt verktyg för att åstadkomma skydd mot olyckor).
- Äldre publika lokaler för 100–150 personer och där uthyrning sker till externa aktörer (där tillsyn bedöms vara ett effektivt verktyg för att åstadkomma skydd mot olyckor).

Kommunen arbetar kontinuerligt med identifiering av lokala tillsynsobjekt. Detta görs till exempel genom att:

- Rutin för identifiering i samband med remisshantering av bygglovsärenden finns upprättad, se *3c_Rutin_Bedömning av nya tillsynsobjekt i samband med bygglovsärenden*.
- Rutin för identifiering i samband med remisshantering av serveringstillståndsärenden finns upprättad, se *3b_Rutin_Handläggning av serveringstillståndsärenden*.

- Rutin för identifiering i samband med handläggning av tillståndsärenden LBE finns upprättad, se *3d_Rutin_Bedömning av nya tillsynsobjekt i samband med handläggning av tillståndsärenden LBE*
- Rutin för kontroll av miljöfarliga verksamheter finns upprättad.

Avseende kontroll av miljöfarliga verksamheter sker en genomgång av Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens register över A-, B-, C- och U-verksamheter en gång per år. När det gäller identifiering i samband med remisshantering av bygglovsärenden, serveringstillståndsärenden samt handläggning av tillståndsärenden LBE, sker detta löpande under året.

Flerbostadshus

Flerbostadshus tillsynas enligt en särskild plan. Planen är uppbyggd så att tillsyn årligen genomförs på ca 10–15 adresser hos samma fastighetsägare. Nästkommande år sker tillsyn på lika många adresser men hos en annan fastighetsägare och så vidare. Varje enskilt flerbostadshus är alltså inte ett återkommande tillsynsobjekt, utan tillsynas bara en gång. Tillsynerna genomförs av en handläggare som, tillsammans med chefen för förebyggande verksamheten, väljer ut lämpliga objekt (adresser) hos den enskilda fastighetsägaren.

Tillsynsintervall LSO

För varje byggnad/anläggning som omfattas av regelbundet återkommande tillsyn, A-anläggningar, samt de som är identifierade efter lokala förhållanden, B-anläggningar, har kommunen bedömt hur ofta tillsyn ska genomföras. Bedömningen är dokumenterad i *Tabell A i Bilaga A*.

Fristerna som anges i tabell A-B är grundfrister för respektive verksamhet, enligt 5 § MSBFS 2021:8. Fristerna i tabell C är utgör tillsynsfrister enligt 21 § LBE. Fristerna i tabell A-B utgår från resonemanget ”*ett objekt med högre risk och/eller med stora konsekvenser vid brand ska få kortare tillsynsintervall än ett objekt med lägre risk och/eller mindre konsekvenser*”. Grundfristerna varierar utifrån följande risker för respektive verksamhet:

- personer som har kännedom om lokalerna eller inte,
- personer som kan utrymma på egen hand eller inte,
- personer som kan förväntas vara vakna eller inte,
- personer som kan förväntas vara alkoholpåverkade eller inte,
- stort personantal,
- förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand/snabbt brandförlopp (till exempel hantering av brandfarlig och explosiv vara, tillverkning med öppen låga etc.).

Utifrån ovanstående punkter har kommunen resonerat kring objekten i de olika tillsynsklasserna. I byggnader/anläggningar där personer inte kan utrymma på egen hand, inte förväntas vara vakna och där utrymningen förväntas vara mer komplex, exempelvis sjukhus, låsta intuitioner och nattöppna förskolor genererar de kortaste tillsynsfristerna (1–3 år). Även anläggningar där det kan förväntas uppehålla sig ett stort antal personer (exempelvis idrottsarenor) samt lokaler där det förväntas uppehålla sig ett stort antal personer

som dessutom är alkoholpåverkade (nattklubbar) genererar en kort tillsynsfrist (2–3 år). I lokaler där det förväntas uppehålla sig färre personer som är vakna och kan utrymma på egen hand, genererar i regel längre tillsynsfrister (5–6 år).

Inom olika tillsynsklasser, exempelvis vårdboenden, förskolor/skolor eller hotell, varierar också tillsynsfristen beroende av antal våningsplan samt om det är ett högt eller lågt personantal som väntas vistas där. Dels beror detta på att risknivån oftast är högre om byggnaden/anläggningen har utrymning från något annat plan än markplanet samt om antalet personer som ska utrymma är många, dels beror det på att det kan vara orimligt att genomföra tillsyn på hela byggnaden/anläggningen vid ett och samma tillfälle om byggnaden/anläggningen är mycket omfattande.

Tillsynsintervall farlig verksamhet

Tillsyner i byggnader/anläggningar med farlig verksamhet planeras för tillsyn vart tredje år. Detta gäller samtliga verksamheter förutom bergtäkterna som samordnas med länsstyrelsens tillsyn.

- År 1: Flogas Sverige AB
- År 2: Backer AB
- År 3:

Enskild bedömning

Efter varje avslutad tillsyn ska enskild bedömning av objektets tillsynsfrist göras. Ny bedömning av tillsynsfrist kan också göras vid nytillkomna uppgifter om objektet. Bedömningen kan leda till att fristen ändras. Beslut om ändrad frist tas på förebyggandemötet efter diskussion inom gruppen.

Vid bedömning av tillsynsfrist hos det enskilda objektet ska tillsynshandläggaren utgå från grundfristen och generellt beakta att ett objekt med ett väl fungerande byggnadstekniskt och tekniskt brandskydd samt SBA ska få längre tillsynsintervall än ett objekt med likvärdig risk men med ett sämre brandskydd (byggnadstekniskt, tekniskt eller systematiskt).

Den enskilde handläggaren bör i sin bedömning avseende eventuellt ändrad frist väga in:

- Brandskyddets komplexitet och sårbarhet
- Erfarenhet från tidigare tillsynsbesök
- Erfarenheter från insatser på det enskilda objektet
- Om brandskyddsnivån är skälig utifrån kraven som fanns när byggnaden uppfördes/senast ändrades, men där brandskyddskraven idag är högre.

Om en byggnad/anläggning har ett oskäligt brandskydd ska föreläggande utfärdas så att bristerna åtgärdas. Således ska ett oskäligt brandskydd, när tillsynsärendet inleds, inte ha en påverkan på tillsynsfristen.

Tillsynsintervall LBE

Vanligtvis utfärdas tillstånd för hantering av brandfarlig vara på åtta - tio år. Tillsyn planeras in med målsättningen att avsyning ska göras i samband med tillståndsgivning (vid nytt tillstånd där verksamheten inte haft tillstånd enligt LBE tidigare) samt att tillsynsbesök ska göras en gång under tillståndets löptid. För verksamheter som haft tillstånd tidigare sker tillsyn antingen genom avsyning vid "förnyat" tillstånd eller vid ett tillsynsbesök någon gång under tillståndets löptid. Detta innebär att tillsynsintervallet för objekt med tillståndspliktig mängd brandfarlig vara varierar mellan fyra och åtta år.

För explosiv vara är tillståndstiden sedan 1 augusti 2021 maximalt tre år. Tillsyn planeras in så att avsyning görs i samband med tillståndsgivning (vid nytt tillstånd där verksamheten inte haft tillstånd enligt LBE tidigare) samt att tillsynsbesök görs en gång under tillståndets löptid. För verksamheter som haft tillstånd tidigare, där hanteringen sker enligt gällande lag och föreskrifter och där inga förutsättningar har förändrats sedan senaste tillsyn, genomförs tillsyn någon gång under tillståndets löptid. Undantagen är försäljningsställen för fyrverkerier som tillsynas under försäljningsperioden varje år samt stenspräckare där tillsyn inte sker på regelbunden basis. Tillsyn av stenspräckare görs endast i de fall räddningstjänsten bedömer att behov finns.

Tillsyn i enskilda fall, MSBFS 2021:8, 6§

Tillsyn görs vid kännedom eller misstanke om bristande brandskydd i en byggnad eller anläggning. Dessa kan initieras genom allmänhetens respons, information från andra myndigheter eller i samband med brand- och olycksutredning etcetera. Denna typ av tillsyn är prioriterad inom verksamheten och ska göras så fort som möjligt efter att behov har påkallats om bedömningen är sådan att behov föreligger. Under de senaste fem åren har räddningstjänsten i genomsnitt genomfört ca 10–15 tillsyner per år av denna typ, vilket tas i beaktande då detaljplanering av tillsynsverksamheten sker året innan aktuellt tillsynsår.

Objekten där det bedöms finnas ett behov av tillsyn efter information från allmänheten, andra myndigheter eller liknande, behöver normalt inte vara föremål för tillsyn utifrån MSBFS 2021:8. Efter en genomförd tillsyn på ett sådant objekt, kan det bli aktuellt att klassa objektet som lokalt tillsynsobjekt. Bedömningen redovisas av handläggaren på förebyggandemötet och där efter beslutas om objektet framöver ska ingå i den planerade tillsynsverksamheten.

Evenemang och festivaler

I samband med evenemang och festivaler kan tillsynsbesök göras för kontroll av till exempel samlingstält, framkomlighet och ev. hantering av brandfarlig vara.

Kvällstillsyn

Ambitionen är att minst vart tredje år genomföra tillsyn under pågående verksamhet på de större diskoteken och samlingslokalerna där alkohol serveras i mer än ringa omfattning. Tillsynerna syftar i första hand till att kontrollera brandskyddsorganisationen, inklusive rutiner och kunskaper hos personalen. Om möjligt samordnas detta med polis och/eller alkoholhandläggare.

Annan tillsyn

Utöver ovanstående kan tillsyn genomföras vid händelser som påkallar detta. Det kan gälla vid yttrandeärenden och liknande, till exempel i frågor rörande alkoholtillstånd, vid ny eller ändrad verksamhet eller vid förändrad omvärld såsom exempelvis flyktingström år 2015 och 2022. Bedömning av behov av tillsyn i samband med serveringstillståndsärenden enligt alkohollagen redogörs för i *3b_Rutin_Handläggning av serveringstillståndsärenden*.

Bedömt behov av tillsyn efter räddningsinsats, MSBFS 2021:8, 7 §

Efter genomförd räddningsinsats enligt LSO upprättas alltid en händelserapport som registreras i verksamhetssystemet Daedalos. En bedömning ska göras i samband med upprättande av händelserapport avseende behovet av tillsyn på verksamheten/objektet. Intern rutin för bedömning av behovet av tillsyn finns upprättad och återfinns *3a_Rutin_Bedömning av behovet av tillsyn efter räddningsinsats*. Om räddningsledaren bedömer att det finns ett behov av tillsyn och dokumenterar detta i händelserapporten, erhåller chefen för förebyggande avdelningen ett mejl om detta för vidare hantering.

Om räddningsledaren bedömer att tillsyn behövs sker först en granskning av eventuella bristerna av personal från förebyggande, därefter initieras lämplig åtgärd. Lämpliga åtgärder kan vara telefonsamtal (för att bedöma och rätta till relativt små brister), platsbesök (för att bedöma och rätta till relativt små brister) eller tillsynsbesök. Tillsynen kan göras med anledning av den specifika bristen, alternativt som en större tillsyn där hela objektets brandskydd kontrolleras. Vad som väljs styrs av om objektet är planlagt för tillsyn enligt MSBFS 2021:8 samt behovet av tillsyn (efter utredning av det specifika objektet).

Objekt där det bedöms finnas ett behov av tillsyn efter avslutad räddningsinsats, behöver inte vara föremål för tillsyn utifrån MSBFS 2021:8. Efter en genomförd tillsyn på ett sådant objekt, kan det bli aktuellt att klassa objektet som lokalt tillsynsobjekt. Bedömningen redovisas av handläggaren på förebyggandemötet och där efter beslutas om objektet framöver ska ingå i den planerade tillsynsverksamheten.

Uppföljning av tillsynsverksamheten

Uppföljning görs kontinuerligt under året i samband med förebyggandemötena. Syftet med mötena är bland annat att säkerställa att arbetet med tillsynerna fungerar som det är tänkt, att den beslutade tillsynsvolymen är rimlig, samt att reda ut frågor som uppstått. Mötena är också ett tillfälle då mer komplicerade eller svårbedömda tillsynsärenden kan diskuteras i hela gruppen. Vid mötena har tillsynsför rättarna möjlighet att diskutera enskilda bedömningar av frister för specifika objekt. Beslut tas efter dialog på förebyggandemötet.

Genomföra och följa upp tillsyn av den enskildes skyldigheter enligt LSO och LBE

Räddningstjänsten har tagit fram en handbok som beskriver tillsynsprocessen i detalj, från inledning av ett tillsynsärende tills att tillsynen avslutas. Handboken är uppdelad i tre delar och omfattar tillsynens genomförande och uppföljning, rutiner för inventering och bedömning av nya tillsynsobjekt samt PM för skälighetsbedömningar i olika verksamhetskategorier. Tillsynshandboken finns internt hos räddningstjänsten.

Bilaga A - Grundfrister

Tabell A - Byggnader och anläggningar enligt bilagan till MSBFS 2021:8 - "A-anläggningar"

Typ av verksamhet	Vk	Frist
Verksamheter där personer inte kan förväntas utrymma självständigt		
Tillsynsklass 1: Vård, omsorg m.m. enligt HSL (2017:30), SoL (2001:453) och LSS (1993:387) <i>Informationskälla: Omsorgsregistret (SoL, LSS) samt Vårdgivarregistret (HSL)</i>		
Sjukhus ^[1]	5C	1
Vårdboenden och särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens eller på annat sätt nedsatt förmåga att själv sätta sig i säkerhet (markplan, max 8 boenden) ² T.ex. mindre äldreboenden och mindre gruppboendestäder i markplan	5B	5
Vårdboenden och särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens eller på annat sätt nedsatt förmåga att själv sätta sig i säkerhet (fler än ett plan, max 8 boenden) ^[2] T.ex. äldreboenden eller gruppboendestäder i två eller fler plan, mindre än 8 boenden	5B	4
Vårdboenden och särskilda boenden för personer med fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, demens eller på annat sätt nedsatt förmåga att själv sätta sig i säkerhet (fler än 8 boenden oavsett antal plan) T.ex. större äldreboenden och gruppboendestäder	5B	3
Daglig verksamhet inom socialtjänsten	5A	5
Tillsynsklass 2: Verksamheter där personer är inlåsta <i>Informationskälla: Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten och vårdgivarregistret</i>		
Låst institution, sluten vård	5D	2
Skolväsendet		
Tillsynsklass 3: Verksamhet enligt Skoll (2010:800), samt helg-/nattomsorg <i>Informationskälla: Skolregistret</i>		
Förskolor (≤ två avdelningar och verksamhet på markplan) ^[3]	5A	5
Förskolor (> två avdelningar eller verksamhet på annat än markplan) ³	5A	4
Nattöppna förskolor (sovande i markplan) ^[4]	5A	4
Nattöppna förskolor (sovande på annat än markplan) ³	5A	3
Skolor ≥ 2 plan eller fler än 150 personer i brandcellen	2A,2B	4
Övriga skolor	2A	6
Tillfällig övernattnings- och vissa gemensamhetsboenden		
Tillsynsklass 4: Byggnad enligt Lag om HoP (1966:742) <i>Informationskälla: Polismyndigheten</i>		
Hotell med ≥25 rum	4	4

Hotell med ≥5 rum/9 gäster – 24 rum	4	5
Tillsynsklass 5: Elevhem och förläggningar		
<i>Informationskälla: Kommunen, Försvarmakten, Migrationsverket</i>		
Verksamhet med ≥25 rum/50 personer	4	4
Tillsynsklass 6: HVB enligt SoL (2001:453)		
<i>Informationskälla: Kommunen</i>		
Alla verksamheter, generellt	3B	5
Större samling av människor som inte kan förväntas ha god lokalkännedom		
Tillsynsklass 7: Publik samlingslokal, ≥150 personer		
<i>Informationskälla: Kommunen (byggnadsnämnden)</i>		
Samlingslokal ≥150- <300 personer	2B	6
Samlingslokal ≥150- <300 personer i flera plan eller med komplicerade utrymningsförhållanden	2B	4
Samlingslokal ≥301 personer	2B	4
Tillsynsklass 8: Verksamhet med serveringstillstånd, ≥50 personer, serveringstillstånd efter klockan 23		
<i>Informationskälla: Kommunen (serveringstillstånd)</i>		
Verksamhet med serveringstillstånd ≥50- ≤ 150 personer	2A	6
Verksamhet med serveringstillstånd ≥150 (ej nattklubb)	2B,	4
Verksamhet med serveringstillstånd ≥150 personer (nattklubb)	2C	2
Tillsynsklass 9: Anläggningar för fler än 1000 personer helt eller delvis under tak		
<i>Informationskälla: Kommunen (Fritidsnämnden)</i>		
Alla verksamheter		3
Byggnader med kulturhistoriska värden		
Tillsynsklass 10: Byggnadsminnen eller kyrkobyggnader enligt kulturmiljölagen (1988:950)		
<i>Informationskälla: Riksantikvarieämbetet</i>		
Byggnadsminnen enligt 3 kap. kulturmiljölagen (1988:950)		S ^[5]
Kyrkobyggnader som omfattas av 4 kap. 3–4 §§ kulturmiljölagen		S ⁵
Tillsynsklass 11: Statliga byggnadsminnen enligt förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen		
<i>Informationskälla: Riksantikvarieämbetet</i>		
Alla verksamheter (Hovdala slott) ^[6]		4
Byggnader där egendom tillhörande museer förvaras		
Tillsynsklass 12: Byggnader med museer som omfattas av museilagen (2017:563)		
<i>Informationskälla: Myndigheten för kulturanalys</i>		
Alla verksamheter (Bjärnums museum)		6
Byggnader eller andra anläggningar vars utformning ställer särskilda krav på det byggnadstekniska brandskyddets tillförlitlighet		
Tillsynsklass 13: Byggnader ≥16 våningar		
<i>Informationskälla: Kommunen (Byggnadsnämnden)</i>		
Ej aktuell		
Tillsynsklass 14: Tunnlrar ≥500-meter och stationer under mark		

<i>Informationskälla: Kommunen</i>		
Ej aktuell		
S=Särskild bedömning i det enskilda fallet		

Tabell B - Byggnader och anläggningar efter lokala förhållanden "B-anläggningar"

Andra samlingslokaler		
Samlingslokaler <150 personer		
Äldre byggnader med brandskydd som är långt ifrån nybyggnadskrav		6
Tillfällig övernattning		
Uthyrningsverksamhet med <5 rum eller 9 bäddar, ex. B&B		6
Elevhem/förläggning med 5–24 rum, ex. studentboende		5
Flerbostadshus		
Se särskild tillsynsplan		
Industrianläggningar		
Med hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller med hög brandbelastning samt ≥100 anställda		3–4
Industrianläggningar m.m. som är föremål för 2 kap 4 § LSO		3
Övriga		
Verksamheter där bränder/olyckor kan orsaka stor skada på miljön (exempelvis avfallsanläggningar)		S
Verksamheter där en brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller stor påverkan på samhället (exempelvis vissa samhällsviktiga verksamheter som värmeverk, serverhallar och tågdepån)		S
Verksamheter där en brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden		S

S=Särskild bedömning i det enskilda fallet.

Tabell C – Tillsynsfrister LBE

Tillsyn enligt LBE, tillståndspliktiga verksamheter	
Samplanerad tillsyn	
Anläggningar enligt ovan som är föremål för tillsyn LSO	Följer samma frist som tillsyn LSO
Bensinmackar och gasmackar	
Samtliga anläggningar.	Avsugning eller platsbesök genomförs vid nytt tillstånd samt mitt i tillståndsperioden, normalt medför detta 4–5 års frist
Cisterner och lösa behållare för brandfarlig vätska	
Samtliga anläggningar	Avsugning eller platsbesök genomförs vid nytt tillstånd samt mitt i

	tillståndsperioden normalt medför detta 4–5 års frist
Anläggning med gashantering	
Hantering i flaskor eller cistern	Avsugning eller platsbesök genomförs vid nytt tillstånd samt mitt i tillståndsperioden, normalt medför detta 4 - 5 års frist
Fyrverkeriförsäljning	
Butiker eller liknande med försäljning av fyrverkerier	Tematisk tillsyn görs varje år under försäljningsperioden
Övrig tillståndspliktig hantering av explosiv vara	
Sprängsajter, förråd av explosiv vara	Avsugning eller platsbesök görs vid nytt tillstånd samt mitt i tillståndsperioden, normalt medför detta en frist på 1,5 år.

^[1] Sjukhuset har delats upp i fyra sektioner. En sektion tillsynas varje år.

^[2] Observera att vid flera byggnader, där varje byggnad har färre än 8 rum, bör fristen kortas pga. att personalen oftast har hand om alla byggnader inom verksamheten.

^[3] Gränsen på två avdelningar kommer ifrån kravet på avskiljning. Vid verksamhet på annat än markplan blir utrymningen mer problematisk.

^[4] Sover barnen i markplan sker utrymning direkt ut. Sover de på annat plan blir utrymningen mer problematisk.

^[5] Särskild bedömning. Kyrkorna inventeras och bedöms enskilt. Vissa kommer inte tillsynas alls (särskild motivering finns), andra kommer tillsynas utifrån personsäkerheten (främst läktare) och i vissa fall kommer andra förebyggande åtgärder än tillsyn att genomföras.

^[6] Kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt större samlingslokal



**Hässelholms
kommun**